PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº21: AC-21

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 21. ACEQUIA Nº 16

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	388.969
Y	4.677.718

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº22: AC-22

TIPO DE AFECCIÓN

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 22. ACEQUIA Nº 16

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	389.150
Y	4.678.412

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº23: AC-23

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 23. ACEQUIA Nº 16

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	388.716
Y	4.677.647

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº24: AC-24

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 24. ACEQUIA Nº 16

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	388.356
Y	4.677.089

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº25: AC-25

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 25. ACEQUIA Nº 17

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	387.341
Y	4.677.514

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº26: AC-26

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 26. ACEQUIA Nº 17

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	387.562
Y	4.677.307

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº27: AC-27

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 27. ACEQUIA Nº 30

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	388.689
Y	4.675.584

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº28: AC-28

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 28. ACEQUIA Nº 32

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	386.496
Y	4.677.153

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº29: AC-29

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE 29. ACEQUIA Nº 32

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	386.936
Y	4.677.525

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº30: AC-30

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 30. ACEQUIA Nº 32

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	386.793
Y	4.677.412

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº31: AC-31

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 31. ACEQUIA Nº 32

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	385.761
Y	4.677.536

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº32: AC-32

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 32. ACEQUIA Nº 21

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	385.300
Y	4.677.879

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº33: AC-33

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 33. ACEQUIA Nº 22

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	385.065
Y	4.678.087

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº34: AC-34

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 34. ACEQUIA Nº 32

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	384.659
Y	4.678.161

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº35: AC-35

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 35. ACEQUIA Nº 32

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	385.344
Y	4.676.577

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº36: AC-37

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE N 36. ACEQUIA Nº 32

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	385.825
Y	4.675.982

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº37: AC-37

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 37. ACEQUIA Nº 32

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	386.070
Y	4.675.974

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº38: AC-38

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 38. ACEQUIA Nº 31

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	386.787
Y	4.675.819

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº39: AC-39

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO		LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA	x				

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 39. ACEQUIA Nº 31

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	387.040
Y	4.675.212

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PDF Pro Trial

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº1: A-1

TIPO DE AFECCIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL PISUERGA

CARRETERA		CANAL		ARROYO	X	LÍNEA ELÉCTRICA	
		ACEQUIA					

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA

CHD CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

FOMENTO		JCYL		DIPUTACIÓN		CHD	X
OTROS		(indicarle)					


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº1. ARROYO DE FUENTE ITERO

COORDENADAS UTM

	EJE IZQUIERDO	EJE CENTRAL	EJE DERECHO
X	384.656.013	384.655.955	384.656.137
Y	4.678.212.271	4.678.206.559	4.678.198.572

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle arroyo



2. Detalle arroyo

PDF Pro Trial