

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº1: AC-1

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle) _____


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 1. ACEQUIA Nº 8

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	393.137
Y	4.676.952

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº2: AC-2

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
OTROS (indicarle)


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 2. ACEQUIA Nº 9

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	392.859
Y	4.676.411

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle arroyo



2. Detalle arroyo

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº3: AC-3

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle) _____


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 3. ACEQUIA Nº 11

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	392.649
Y	4.677.183

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº4: AC-4

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle) _____


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº4- ACEQUIA Nº12

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	392.226
Y	4.677.044

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº5: AC-5

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle)


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº5. ACEQUIA Nº 13

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	391.388
Y	4.677.621

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº6: AC-6

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle)


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 6. ACEQUIA Nº 23

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	392.094
Y	4.675.207

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº7: AC-7

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle) _____


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 7. ACEQUIA Nº24

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	391.574
Y	4.675.042

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº8: AC-8

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle) _____


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 8. ACEQUIA Nº12

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	391.296
Y	4.676.602

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº9: AC-9

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle) _____


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 9. ACEQUIA Nº25

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	391.231
Y	4.675.759

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº10: AC-10

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle)


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 10. ACEQUIA Nº 26

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	391.171
Y	4.675.853

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº11: AC-11

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle) _____


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 11. ACEQUIA Nº 26

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	391.049
Y	4.676.011

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº12: AC-12

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle)


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 12. ACEQUIA Nº 30

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	387.719
Y	4.675.436

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº13: AC-13

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle)


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 13. ACEQUIA Nº 14

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	390.223
Y	4.677.131

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº14: AC-14

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle)


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 14. ACEQUIA Nº 14

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	390.435
Y	4.677.911

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº15: AC-15

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle)


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº15. ACEQUIA Nº 27

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	389.987
Y	4.675.545

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº16: AC-16

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle)


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 16. ACEQUIA Nº 29

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	389.128
Y	4.675.804

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº17: AC-17

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle) _____


DENOMINACIÓN

CUCE Nº 17. ACEQUIA Nº 14

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	390.636
Y	4.677.293

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº18: AC-18

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle)


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 18. ACEQUIA Nº 14

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	390.050
Y	4.677.020

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº19: AC-19

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle) _____


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 19. ACEQUIA Nº 29

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	388.965
Y	4.676.481

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G. PALENCIA

FICHA Nº20: AC-20

TIPO DE AFECCIÓN



CARRETERA CANAL ARROYO LÍNEA ELÉCTRICA
 ACEQUIA

ORGANISMO AL QUE PERTENECE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA



FOMENTO JCYL DIPUTACIÓN CHD
 OTROS (indicarle) _____


DENOMINACIÓN

CRUCE Nº 20. ACEQUIA Nº 16

COORDENADAS UTM

	EJE CENTRAL
X	389.154
Y	4.677.099

PLANO DE LOCALIZACIÓN



1. Croquis de ubicación

FOTOGRAFÍAS



1. Detalle acequia



2. Detalle acequia